



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2365

วันที่ขอใช้..13/12/2021.เวลา.15:00:47

เรื่อง.. กุญแจลูกบิด ห้อง SA 102 เสียค่ะ ต้องดำเนินการเปลี่ยนกุญแจใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..กุญแจลูกบิด ห้อง SA 102 เสีย ต้องดำเนินการเปลี่ยนกุญแจใหม่

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.สมารินี บ้านนา.....

(น.สมารินี บ้านนา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2365

วันที่ขอใช้..13/12/2021.เวลา.15:00:47

เรื่อง.. กุญแจลูกบิด ห้อง SA 102 เสียค่ะ ต้องดำเนินการเปลี่ยนกุญแจใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..กุญแจลูกบิด ห้อง SA 102 เสีย ต้องดำเนินการเปลี่ยนกุญแจใหม่

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(น.สมารินี บ้านนา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ