



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2374

วันที่ขอใช้...21/12/2021.เวลา.13:20:35

เรื่อง.. สายฉีดชำระชำรุด หอนางยวน/เขี้ยวหลาน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..สายฉีดชำระชำรุด หอนางยวน ห้อง 6A3 , 5A3 , 5A6

สายฉีดชำระชำรุด หอเขี้ยวหลาน ห้อง 5D7

ลิงการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2374

วันที่ขอใช้...21/12/2021.เวลา.13:20:35

เรื่อง.. สายฉีดชำระชำรุด หอนางยวน/เขี้ยวหลาน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..สายฉีดชำระชำรุด หอนางยวน ห้อง 6A3 , 5A3 , 5A6

สายฉีดชำระชำรุด หอเขี้ยวหลาน ห้อง 5D7

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/12/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ