



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2396

วันที่ขอใช้..12/01/2022.เวลา.10:17:01

เรื่อง.. กระจกประตูเข้ายิมเนเซียมแตก

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งไปตั้งแต่ วันที่ 6 ก.ย. 2564 ยังไม่มีการซ่อม

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/01/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังคาร.....

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2396

วันที่ขอใช้..12/01/2022.เวลา.10:17:01

เรื่อง.. กระจกประตูเข้ายิมเนเซียมแตก

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งไปตั้งแต่ วันที่ 6 ก.ย. 2564 ยังไม่มีการซ่อม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/01/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ