



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0241

วันที่ขอใช้...06/05/2019.เวลา.20:46:42

เรื่อง.. แจ้งซ่อมด่วนห้องน้ำของหอวิจัยห้อง 1105

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มีความเดือดร้อนอย่างมาก ... น้ำขังเวลาอาบน้ำตลอดเวลา, ผักบัวเสียแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้, โถชักโครกน้ำไหลตลอดเวลา และหลังคาห้องน้ำรั่ว เกิดปัญหานี้มานานแล้วค่ะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...07/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..086-9626804

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ชมพูนุท ดวงจันทร์.....

(น.ส.ชมพูนุท ดวงจันทร์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0241

วันที่ขอใช้...06/05/2019.เวลา.20:46:42

เรื่อง.. แจ้งซ่อมด่วนห้องน้ำของหอวิจัยห้อง 1105

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มีความเดือดร้อนอย่างมาก ... น้ำขังเวลาอาบน้ำตลอดเวลา, ผักบัวเสียแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้, โถชักโครกน้ำไหลตลอดเวลา และหลังคาห้องน้ำรั่ว เกิดปัญหานี้มานานแล้วค่ะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...07/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..086-9626804

(น.ส.ชมพูนุท ดวงจันทร์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....