



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0247

วันที่ขอใช้...07/05/2019.เวลา.15:53:47

เรื่อง.. พื้นที่ห้องประชุมชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..พื้นที่ห้องประชุมธราดล (SD 102) และห้องประชุม SD 109 ชำรุด เกิดการร่อน หลุดออกมาจากพื้นปูน ทำให้พื้นที่หลุดแตกหัก
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสนทยา สนธิสุวรรณ.....

(นางสนทยา สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0247

วันที่ขอใช้...07/05/2019.เวลา.15:53:47

เรื่อง.. พื้นที่ห้องประชุมชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..พื้นที่ห้องประชุมธราดล (SD 102) และห้องประชุม SD 109 ชำรุด เกิดการร่อน หลุดออกมาจากพื้นปูน ทำให้พื้นที่หลุดแตกหัก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางสนทยา สนธิสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ