



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2501

วันที่ขอใช้...21/03/2022.เวลา.09:23:47

เรื่อง.. ตรวจสอบ/ซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสารเครื่องใหญ่

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..เครื่องทำลายเอกสารเครื่องใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้

สังการ..ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ ต้องให้เจ้าของครุภัณฑ์ดำเนินการจัดจ้างจากช่างภายนอก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....21/03/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0966359201

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง.....

( น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง )

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

( ไม่สามารถให้บริการได้ )

เอกสารเลขที่..2501

วันที่ขอใช้...21/03/2022.เวลา.09:23:47

เรื่อง.. ตรวจสอบ/ซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสารเครื่องใหญ่

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..เครื่องทำลายเอกสารเครื่องใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....21/03/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0966359201

(น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ