



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2511

วันที่ขอใช้...25/03/2022.เวลา.16:07:32

เรื่อง.. หลอดไฟฟ้า (แบบหลอดยาว) เสีย 1 หลอด ณ ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 2 ตึกด้วย ห้องพักอาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟฟ้า (แบบหลอดยาว) เสีย 1 หลอด ณ ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 2 ตึกด้วย ห้องพักอาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....28/03/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8879   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

( น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..2511

วันที่ขอใช้...25/03/2022.เวลา.16:07:32

เรื่อง.. หลอดไฟฟ้า (แบบหลอดยาว) เสีย 1 หลอด ณ ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 2 ตึกด้วย ห้องพักอาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟฟ้า (แบบหลอดยาว) เสีย 1 หลอด ณ ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 2 ตึกด้วย ห้องพักอาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....28/03/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8879   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ