



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2521

วันที่ขอใช้..29/03/2022.เวลา.16:20:20

เรื่อง.. ฝนตกน้ำซึมเข้ามาในห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ช่วงบ่ายวันที่ 29 มี.ค.65 ช่วงฝนตกหนัก มีน้ำซึมเข้าในสำนักงาน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/03/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8811 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุมิตรา นาคเปลี่ยว.....

(น.ส.สุมิตรา นาคเปลี่ยว)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2521

วันที่ขอใช้..29/03/2022.เวลา.16:20:20

เรื่อง.. ฝนตกน้ำซึมเข้ามาในห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ช่วงบ่ายวันที่ 29 มี.ค.65 ช่วงฝนตกหนัก มีน้ำซึมเข้าในสำนักงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/03/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8811 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.สุมิตรา นาคเปลี่ยว)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ