



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0255

วันที่ขอใช้...10/05/2019.เวลา.11:46:59

เรื่อง.. ท่อน้ำตัน-สุขภัณฑ์ชำรุด  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ซึ่งค้ำล่างหน้ารั้ว ห้อง 3B1  
ฝักบัวรั้ว ห้อง 6B1  
ฝักบัวสายหลุด ห้อง 6A3  
ท่อระบายน้ำชำ ห้อง 7D4  
ซักโครกกดไม่ลง ห้อง 1B2  
ที่กดซักโครกชำรุด-ฝักบัวชำรุด ห้อง 2B4  
สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0255

วันที่ขอใช้...10/05/2019.เวลา.11:46:59

เรื่อง.. ท่อน้ำตัน-สุขภัณฑ์ชำรุด  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ซึ่งค้ำล่างหน้ารั้ว ห้อง 3B1  
ฝักบัวรั้ว ห้อง 6B1  
ฝักบัวสายหลุด ห้อง 6A3  
ท่อระบายน้ำชำ ห้อง 7D4  
ซักโครกกดไม่ลง ห้อง 1B2  
ที่กดซักโครกชำรุด-ฝักบัวชำรุด ห้อง 2B4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....