



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0256

วันที่ขอใช้...10/05/2019.เวลา.11:50:16

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2D6

หลอดไฟหน้าห้องน้ำเสีย 4 ดวง ห้อง 2A5-2A8

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 3D1

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 6B6

ไฟห้องน้ำ+ระเบียงเสีย ห้อง 5A8

ปลั๊กไฟในห้องหูด ห้อง 6A7

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย 3ดวง ห้อง 5C1

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย 3 ดวง ห้อง 3A1-3A4

ไฟห้องน้ำเสีย 3 ดวง ห้อง 3A5-3A8

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย 2 ดวง ห้อง 3B1

สังการ..ตรวจสอบงานประกันผลงานก่อสร้าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..0256

วันที่ขอใช้...10/05/2019.เวลา.11:50:16

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2D6

หลอดไฟหน้าห้องน้ำเสีย 4 ดวง ห้อง 2A5-2A8

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 3D1

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 6B6

ไฟห้องน้ำ+ระเบียงเสีย ห้อง 5A8

ปลั๊กไฟในห้องหูด ห้อง 6A7

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย 3ดวง ห้อง 5C1

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย 3 ดวง ห้อง 3A1-3A4

ไฟห้องน้ำเสีย 3 ดวง ห้อง 3A5-3A8

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย 2 ดวง ห้อง 3B1

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828
(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา
(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)
รักษาการแทนหัวหน้างาน
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....