



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2562

วันที่ขอใช้...25/04/2022.เวลา.20:41:19

เรื่อง.. ระบบไฟบ่อมประตูใหม่ (ป้ายมหาวิทยาลัย) มีปัญหา  
ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง  
รายละเอียดงาน..บริเวณบ่อมประตูกลาง ไฟถนนเส้นวันเวย์  
ฝั่งตรงข้ามบ่อมยามขาเข้า ไฟฟ้าไม่ติด  
บ่อมยามขาออกไฟฟ้าไม่ติด  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...26/04/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0915322588

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายธนาชัย พรหมแก้ว.....

( นายธนาชัย พรหมแก้ว )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..2562

วันที่ขอใช้...25/04/2022.เวลา.20:41:19

เรื่อง.. ระบบไฟบ่อมประตูใหม่ (ป้ายมหาวิทยาลัย) มีปัญหา  
ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง  
รายละเอียดงาน..บริเวณบ่อมประตูกลาง ไฟถนนเส้นวันเวย์  
ฝั่งตรงข้ามบ่อมยามขาเข้า ไฟฟ้าไม่ติด  
บ่อมยามขาออกไฟฟ้าไม่ติด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...26/04/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0915322588

(นายธนาชัย พรหมแก้ว)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

