



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2563

วันที่ขอใช้...26/04/2022.เวลา.09:13:26

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ ที่สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็น อาการเดิมเหมือนรอบที่แล้ว  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....26/04/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8866   หน่วยงาน : ...วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุธิดา เกรีภาส.....

( น.ส.สุธิดา เกรีภาส )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..2563

วันที่ขอใช้...26/04/2022.เวลา.09:13:26

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ ที่สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็น อาการเดิมเหมือนรอบที่แล้ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....26/04/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8866   หน่วยงาน : ...วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.สุธิดา เกรีภาส)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ