



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2575

วันที่ขอใช้...02/05/2022.เวลา.11:44:46

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ในห้องพักอาจารย์ที่สำนักงานคณะฯ ไม่เย็น

ส่งการ..อาคารLCอยู่ในระหว่างเคลมประกันพรจ. จึงต้องรอให้พรจ.เข้าดำเนินการแก้ไข /โดย น.ส.อรชร ลั่นเต้งจะเป็นผู้ประสานงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/05/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8862 หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.อมรทิพย์ นิลสม.....

(น.ส.อมรทิพย์ นิลสม)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2575

วันที่ขอใช้...02/05/2022.เวลา.11:44:46

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ในห้องพักอาจารย์ที่สำนักงานคณะฯ ไม่เย็น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/05/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8862 หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

(น.ส.อมรทิพย์ นิลสม)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ