



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2577

วันที่ขอใช้...03/05/2022.เวลา.13:17:17

เรื่อง.. น้ำซึมเข้าทางพื้นห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง SDG 102 มีน้ำซึมเข้าทางพื้นห้อง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/05/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0818365101

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิรุษา กฤษณะพันธ์.....

(น.ส.ศิรุษา กฤษณะพันธ์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2577

วันที่ขอใช้...03/05/2022.เวลา.13:17:17

เรื่อง.. น้ำซึมเข้าทางพื้นห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง SDG 102 มีน้ำซึมเข้าทางพื้นห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/05/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0818365101

(น.ส.ศิรุษา กฤษณะพันธ์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ