



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0258

วันที่ขอใช้...14/05/2019.เวลา.10:19:18

เรื่อง.. ขออนุเคราะห์ซ่อมฝ้าเพดานห้อง SD 301-SD302

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานมีรูรั่ว เมื่อฝนตกจึงทำให้น้ำรั่วลงมา ซึ่งภายในห้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลายครั้ง จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมโดยด่วน  
เพื่อไม่ให้เครื่องมือเกิดความเสียหาย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...17/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8841    หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด.....

( น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0258

วันที่ขอใช้...14/05/2019.เวลา.10:19:18

เรื่อง.. ขออนุเคราะห์ซ่อมฝ้าเพดานห้อง SD 301-SD302

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานมีรูรั่ว เมื่อฝนตกจึงทำให้น้ำรั่วลงมา ซึ่งภายในห้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลายครั้ง จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมโดยด่วน  
เพื่อไม่ให้เครื่องมือเกิดความเสียหาย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...17/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8841    หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ