



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2587

วันที่ขอใช้...11/05/2022.เวลา.12:21:38

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหลอดไฟเปิดไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..1.หลอดไฟทางขึ้นสระว่ายน้ำเปิดไม่ติด 1 ดวง

2.หลอดไฟห้องปั้มน้ำ สระว่ายน้ำเปิดไม่ติด 2 ดวง

ล้งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...12/05/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8867    หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัล.....

( นายลิขิต พูลพัล )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเตง )

เอกสารเลขที่..2587

วันที่ขอใช้...11/05/2022.เวลา.12:21:38

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหลอดไฟเปิดไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..1.หลอดไฟทางขึ้นสระว่ายน้ำเปิดไม่ติด 1 ดวง

2.หลอดไฟห้องปั้มน้ำ สระว่ายน้ำเปิดไม่ติด 2 ดวง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...12/05/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8867    หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัล)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ