



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0259

วันที่ขอใช้..14/05/2019.เวลา.13:44:36

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯไม่ค่อยเย็น จึงขอความอนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯ  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....17/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

( นายลิขิต พูลพัส )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0259

วันที่ขอใช้..14/05/2019.เวลา.13:44:36

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯไม่ค่อยเย็น จึงขอความอนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....17/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นายลิขิต พูลพัส)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ