



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0260

วันที่ขอใช้..15/05/2019.เวลา.13:44:53

เรื่อง.. หลังคารั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..หลังคาห้อง sb207-208ตึกวิทยุ รั่ว

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....22/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

( นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ )

ลงชื่อ ..นายจันตึ๊บ ใจยา ...

( นายจันตึ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0260

วันที่ขอใช้..15/05/2019.เวลา.13:44:53

เรื่อง.. หลังคารั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..หลังคาห้อง sb207-208ตึกวิทยุ รั่ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....22/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ