



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0268

วันที่ขอใช้...22/05/2019.เวลา.09:05:39

เรื่อง.. ประตุพัง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..1. ประตุไม้โดนหมากัด เป็นรูโหว่

2. ไข้คประตูกระจกชำรุด ประตูเปิด-ปิด อย่างแรง(เป็นอันตรายต่อนักศึกษามาเปิด-ปิด บ่อยและโดนประตูหนีบบ่อยครั้ง)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...29/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8849 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุมาลี สีมม.....

(น.ส.สุมาลี สีมม)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0268

วันที่ขอใช้...22/05/2019.เวลา.09:05:39

เรื่อง.. ประตุพัง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..1. ประตุไม้โดนหมากัด เป็นรูโหว่

2. ไข้คประตูกระจกชำรุด ประตูเปิด-ปิด อย่างแรง(เป็นอันตรายต่อนักศึกษามาเปิด-ปิด บ่อยและโดนประตูหนีบบ่อยครั้ง)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...29/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8849 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(น.ส.สุมาลี สีมม)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ