



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2694

วันที่ขอใช้...21/06/2022.เวลา.14:33:50

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..นางยวน 4B1 สายฉีดชำระชำรุด ชัยญานุช คอรวีไลย 062-2181714

นางยวน 6B ซิงค์อ่างล้างจานมีกลิ่น อัจจิมา 093-7418505

นางยวน 7A3 ลูกบิดประตูฝืด ภูริชญา ไมจันทร์ 093-7719218

นางยวน 1B1 ลูกบิดล็อกไม่ได้ ขวกร แสงเงิน 062-0542698

นางยวน 5B8 ไม่มีสายยู คีรภัตสร สกเทพ 095-9313906

นางยวน 4B2 ฝักบัวชำรุด จิราพร ชื่นชม 062-2309496

นางยวน 3A8 ฝักบัวชำรุด อีหัต หนูนุช 081-4012642

นางยวน 1B5 ฝักบัวชำรุด รัฐพงศ์ ถิ่นท่าชนะ 093-5790352

นางยวน 3A7 ราวแขวนผ้าชำรุด ชัชชนน วงศ์พลาย 098-0575954

นางยวน 4B3 ฝักบัวชำรุด อัจจิมา อินแก้ว 093-7418505

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/06/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2694

วันที่ขอใช้...21/06/2022.เวลา.14:33:50

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..นางยวน 4B1 สายฉีดชำระชำรุด ชัยญานุช คอรวีไลย 062-2181714

นางยวน 6B ซิงค์อ่างล้างจานมีกลิ่น อัจจิมา 093-7418505

นางยวน 7A3 ลูกบิดประตูฝืด ภูริชญา ไมจันทร์ 093-7719218

นางยวน 1B1 ลูกบิดล็อกไม่ได้ ขวกร แสงเงิน 062-0542698

นางยวน 5B8 ไม่มีสายยู คีรภัตสร สกเทพ 095-9313906

นางยวน 4B2 ฝักบัวชำรุด จิราพร ชื่นชม 062-2309496

นางยวน 3A8 ฝักบัวชำรุด อีหัต หนูนุช 081-4012642

นางยวน 1B5 ฝักบัวชำรุด รัฐพงศ์ ถิ่นท่าชนะ 093-5790352

นางยวน 3A7 ราวแขวนผ้าชำรุด ชัชชนน วงศ์พลาย 098-0575954

นางยวน 4B3 ฝักบัวชำรุด อัจจิมา อินแก้ว 093-7418505

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/06/2565..

