



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2695

วันที่ขอใช้...21/06/2022.เวลา.15:41:21

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมวง 2404 ราวเตียงชำรุด นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 061-1890986

นางยวน 6B5 ลูกบิดประตูฝืด บงกช ภิรมย์ชม 094-4631277

นางยวน 2B8 ส้วมกดไม่ลง ประเศ เดชเรือง 092-7320420

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/06/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2695

วันที่ขอใช้...21/06/2022.เวลา.15:41:21

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมวง 2404 ราวเตียงชำรุด นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 061-1890986

นางยวน 6B5 ลูกบิดประตูฝืด บงกช ภิรมย์ชม 094-4631277

นางยวน 2B8 ส้วมกดไม่ลง ประเศ เดชเรือง 092-7320420

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/06/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ