



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0271

วันที่ขอใช้...22/05/2019.เวลา.19:41:48

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องพักอาจารย์ 2 ห้องย่อย รมศ. เสีย ไม่มีความเย็น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/05/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0815383660

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายศักดิ์ดา ขจรบุญ.....

( นายศักดิ์ดา ขจรบุญ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0271

วันที่ขอใช้...22/05/2019.เวลา.19:41:48

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องพักอาจารย์ 2 ห้องย่อย รมศ. เสีย ไม่มีความเย็น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/05/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0815383660

(นายศักดิ์ดา ขจรบุญ)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ