



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0273

วันที่ขอใช้...23/05/2019.เวลา.13:53:13

เรื่อง.. น้ำรั่วซึมฝ้าเพดานห้องน้ำห้องพักที่อาคารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วซึมฝ้าเพดานในห้องน้ำ ห้อง 303 ที่อาคารโรงแรม มีน้ำหยดและซึมจากฝ้าเพดานขยายวงกว้างมาก ทำให้ฝ้าเพดานมีราขึ้น และเกรงว่าฝ้าเพดานอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวคะ

ขอบคุณคะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...28/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..087-2809463

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิรินทรา วันดี.....

(น.ส.ศิรินทรา วันดี)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0273

วันที่ขอใช้...23/05/2019.เวลา.13:53:13

เรื่อง.. น้ำรั่วซึมฝ้าเพดานห้องน้ำห้องพักที่อาคารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วซึมฝ้าเพดานในห้องน้ำ ห้อง 303 ที่อาคารโรงแรม มีน้ำหยดและซึมจากฝ้าเพดานขยายวงกว้างมาก ทำให้ฝ้าเพดานมีราขึ้น และเกรงว่าฝ้าเพดานอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวคะ

ขอบคุณคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...28/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..087-2809463

(น.ส.ศิรินทรา วันดี)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....

