



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2734

วันที่ขอใช้...05/07/2022.เวลา.14:29:12

เรื่อง.. ห้อง SA 103 กุญแจล็อคไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง SA 103 กุญแจล็อคไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ได้มาซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว (ตจจัน)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/07/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8609   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีณี บ้านนา.....

( น.ส.มารีณี บ้านนา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2734

วันที่ขอใช้...05/07/2022.เวลา.14:29:12

เรื่อง.. ห้อง SA 103 กุญแจล็อคไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง SA 103 กุญแจล็อคไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ได้มาซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว (ตจจัน)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/07/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8609   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ