



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0274

วันที่ขอใช้...23/05/2019.เวลา.14:13:00

เรื่อง.. แอร์น้ำรั่ว ห้องเช่ารา B301  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง  
รายละเอียดงาน..มีน้ำรั่วออกจากเครื่อง  
ล้างการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8840   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายสมพงษ์ สุขขวางษ์.....

( นายสมพงษ์ สุขขวางษ์ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0274

วันที่ขอใช้...23/05/2019.เวลา.14:13:00

เรื่อง.. แอร์น้ำรั่ว ห้องเช่ารา B301  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง  
รายละเอียดงาน..มีน้ำรั่วออกจากเครื่อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8840   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(นายสมพงษ์ สุขขวางษ์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ