



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2746

วันที่ขอใช้...12/07/2022.เวลา.19:12:25

เรื่อง.. แอร์ห้องลีลาศชำรุดเปิดไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องลีลาศอาคารยิมเนเซียมเปิดไม่ติดทั้ง2ตัว

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/07/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0918210380

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..2746

วันที่ขอใช้...12/07/2022.เวลา.19:12:25

เรื่อง.. แอร์ห้องลีลาศชำรุดเปิดไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องลีลาศอาคารยิมเนเซียมเปิดไม่ติดทั้ง2ตัว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/07/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0918210380

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ