



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2748

วันที่ขอใช้...18/07/2022.เวลา.09:14:04

เรื่อง.. ห้องเรียนsb309-310

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียนsb309-310 แอร์ภายในห้องไม่สามารถใช้งานได้ และพื้นห้องมีการหลุดร่อนเป็นจำนวนมาก

จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...22/07/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ตรวจด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..2748

วันที่ขอใช้...18/07/2022.เวลา.09:14:04

เรื่อง.. ห้องเรียนsb309-310

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียนsb309-310 แอร์ภายในห้องไม่สามารถใช้งานได้ และพื้นห้องมีการหลุดร่อนเป็นจำนวนมาก

จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...22/07/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ