



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0275

วันที่ขอใช้...24/05/2019.เวลา.09:54:41

เรื่อง.. แจ้งซ่อมก๊อกน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำในห้องน้ำของหอพักครอบครัว อาคาร 3 ห้อง D1 มีน้ำไหลออกตลอดเวลา ขอความกรุณาช่วยดำเนินการซ่อมโดยด่วน
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ27/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0878266622

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปารมี หนูนิ่ม.....
(น.ส.ปารมี หนูนิ่ม)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...
(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0275

วันที่ขอใช้...24/05/2019.เวลา.09:54:41

เรื่อง.. แจ้งซ่อมก๊อกน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำในห้องน้ำของหอพักครอบครัว อาคาร 3 ห้อง D1 มีน้ำไหลออกตลอดเวลา ขอความกรุณาช่วยดำเนินการซ่อมโดยด่วน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ27/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0878266622

(น.ส.ปารมี หนูนิ่ม)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ