



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2781

วันที่ขอใช้..09/08/2022.เวลา.14:31:46

เรื่อง.. งานซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..นางยวน 6A5 ส่วมเต็ม รลิตา 082-4893461

นางยวน 5B7 ที่กคชกโครกขำรุต ลิตาภา สุรทิน 061-2149420

นางยวน 4B8 อ่างล้างหน้ารั้ว ณิชชา เพชรสิทธิ์ 092-5986222

นางยวน 6B1 ท่อน้ำอุดตัน ชญพรพรช กามเหม 066-1276864

นางยวน 5B4 สวมตัน อรุษา รักขาว 084-2300394

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...10/08/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2781

วันที่ขอใช้..09/08/2022.เวลา.14:31:46

เรื่อง.. งานซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..นางยวน 6A5 ส่วมเต็ม รลิตา 082-4893461

นางยวน 5B7 ที่กคชกโครกขำรุต ลิตาภา สุรทิน 061-2149420

นางยวน 4B8 อ่างล้างหน้ารั้ว ณิชชา เพชรสิทธิ์ 092-5986222

นางยวน 6B1 ท่อน้ำอุดตัน ชญพรพรช กามเหม 066-1276864

นางยวน 5B4 สวมตัน อรุษา รักขาว 084-2300394

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...10/08/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....