



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2790

วันที่ขอใช้...18/08/2022.เวลา.13:29:24

เรื่อง.. แอร์เครื่องกลาง งานบริหารทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์เครื่องกลาง งานบริหารทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้งานได้ และแอร์เครื่องแรก ข้างประตูเข้างานบริหารทรัพย์สิน ยังไม่ได้รับการแก้ไข
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ18/08/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0966359201

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง.....

(น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2790

วันที่ขอใช้...18/08/2022.เวลา.13:29:24

เรื่อง.. แอร์เครื่องกลาง งานบริหารทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์เครื่องกลาง งานบริหารทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้งานได้ และแอร์เครื่องแรก ข้างประตูเข้างานบริหารทรัพย์สิน ยังไม่ได้รับการแก้ไข

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ18/08/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0966359201

(น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ