



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2796

วันที่ขอใช้...22/08/2022.เวลา.15:47:21

เรื่อง.. งานซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ศาลา 4413 เปลี่ยนลูกบิด สิงหราช -

นางยวน 3B6 ชักโครกชำระ ณฑล คงเวช 098-0867611

นางยวน 7A6 ผักบัวชำระ ศิริวรรณ ไชยเสนี 080-1741639

ศาลา 4217 ลูกบิดล็อกไม่ได้ ปัญญา รุยัน 098-0542736

ซ่อมวง 2203 ประตุมุ่งลวดชำระ อติยา หนูทอง 095-9094130

ซ่อมวง 2406 ประตุมุ่งลวดชำระ สิริยาธร หนูโยม 063-1891423

ซ่อมวง ห้องน้ำ สายฉีดชำระชำระ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 061-1890986

ซ่อมวง 2403 ลูกบิดห้องชำระ ศิริยาพร วราธนจอมชัย 093-6475877

ศาลา ห้องน้ำ ผักบัวชำระ เจ้าหน้าที่หอพัก -

นางยวน 4A6 ล้วมตัน จิราพันธ์ ข้อยไชยา 062-2147317

นางยวน 3A8 ที่วางผักบัวชำระ อี๊ด หมุนชู 081-4012642

ซ่อมวง 2203 ประตุมุ่งลวดชำระ อติยา หนูทอง 095-9094130

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...22/08/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2796

วันที่ขอใช้...22/08/2022.เวลา.15:47:21

เรื่อง.. งานซ่อมทั่วไป(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ศาลา 4413 เปลี่ยนลูกบิด สิงหราช -

นางยวน 3B6 ชักโครกชำระ ณฑล คงเวช 098-0867611

นางยวน 7A6 ผักบัวชำระ ศิริวรรณ ไชยเสนี 080-1741639

ศาลา 4217 ลูกบิดล็อกไม่ได้ ปัญญา รุยัน 098-0542736

ซ่อมวง 2203 ประตุมุ่งลวดชำระ อติยา หนูทอง 095-9094130

ซ่อมวง 2406 ประตุมุ่งลวดชำระ สิริยาธร หนูโยม 063-1891423

ซ่อมวง ห้องน้ำ สายฉีดชำระชำระ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 061-1890986

ซ่อมวง 2403 ลูกบิดห้องชำระ ศิริยาพร วราธนจอมชัย 093-6475877

ศาลา ห้องน้ำ ผักบัวชำระ เจ้าหน้าที่หอพัก -

นางยวน 4A6 ส้วมตัน จิราพันธ์ ซ้อยไชยา 062-2147317

นางยวน 3A8 ที่วางฝักบัวชำระ อีธิต หมนชู 081-4012642

ซ่อม่าง 2203 ประตุมุ่งลวดชำระ อธิทยา หนูทอง 095-9094130

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...22/08/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุคมา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....  
.....