



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0281

วันที่ขอใช้...29/05/2019.เวลา.09:33:54

เรื่อง.. สายฉีดห้องน้ำรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจำห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มีน้ำหยดมาจากหัวฉีดตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..สายฉีดห้องน้ำรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจำห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มีน้ำหยดมาจากหัวฉีดตลอดเวลา
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0281

วันที่ขอใช้...29/05/2019.เวลา.09:33:54

เรื่อง.. สายฉีดห้องน้ำรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจำห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มีน้ำหยดมาจากหัวฉีดตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..สายฉีดห้องน้ำรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจำห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มีน้ำหยดมาจากหัวฉีดตลอดเวลา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/05/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ