



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2859

วันที่ขอใช้...20/09/2022.เวลา.11:28:40

เรื่อง.. สายฉีดชำระ ชำรุดอาคารครอบครั้ว3 B6  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281  
อาคารที่พัก 3  
หมายเลขห้องพัก B6  
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สายฉีดน้ำชักโครกรั่ว  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..2859

วันที่ขอใช้...20/09/2022.เวลา.11:28:40

เรื่อง.. สายฉีดชำระ ชำรุดอาคารครอบครั้ว3 B6  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281  
อาคารที่พัก 3  
หมายเลขห้องพัก B6  
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สายฉีดน้ำชักโครกรั่ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....  
.....