



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2861

วันที่ขอใช้...21/09/2022.เวลา.11:31:11

เรื่อง.. ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลาง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลางทั้งนี้ส่งผลให้รตนน้ำบริเวณรอบพระบิดาไม่ได้  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....23/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826    หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพัทธ์พล พรหมภักดี.....

( นายพัทธ์พล พรหมภักดี )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..2861

วันที่ขอใช้...21/09/2022.เวลา.11:31:11

เรื่อง.. ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลาง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลางทั้งนี้ส่งผลให้รตนน้ำบริเวณรอบพระบิดาไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....23/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826    หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

( นายพัทธ์พล พรหมภักดี )

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ