



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2865

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.09:40:42

เรื่อง.. งานซ่อมไฟ(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..นางยวน 4A7 พัดลมไม่โคจร พิษณุสินี ทองเนื้อขาว 064-1193218

นางยวน 4A2 พัดลมไม่โคจร สมิตตานัน ชัยเกิด 096-4085845

พวงผกา 3207 หลอดไฟเสีย อาชีวะหะห์ สาระ 065-0341362

นางยวน 5A3 ไฟห้องน้ำเสีย บัณฑิตา บันนุ้ย 061-1935224

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...29/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

( นายเมธา อำไฟเมือง )

เอกสารเลขที่..2865

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.09:40:42

เรื่อง.. งานซ่อมไฟ(หอพัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..นางยวน 4A7 พัดลมไม่โคจร พิษณุสินี ทองเนื้อขาว 064-1193218

นางยวน 4A2 พัดลมไม่โคจร สมิตตานัน ชัยเกิด 096-4085845

พวงผกา 3207 หลอดไฟเสีย อาชีวะหะห์ สาระ 065-0341362

นางยวน 5A3 ไฟห้องน้ำเสีย บัณฑิตา บันนุ้ย 061-1935224

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...29/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ

