



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2866

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.11:19:43

เรื่อง.. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..1.ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด

2.ซ่อมแซมสีผนัง-เสา ภายในหอประชุม

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...07/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826    หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.อุทัยกานต์ ลักกุณา.....

( น.ส.อุทัยกานต์ ลักกุณา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2866

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.11:19:43

เรื่อง.. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..1.ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด

2.ซ่อมแซมสีผนัง-เสา ภายในหอประชุม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...07/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826    หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.อุทัยกานต์ ลักกุณา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ