



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2869

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.11:29:11

เรื่อง.. ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด เนื่องจากแผ่นพื้นมีการลอก ร่อน  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....14/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826    หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.อุทัยกานต์ สักกุกุณา.....

( น.ส.อุทัยกานต์ สักกุกุณา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

( ธนพล คงทรัพย์ )

เอกสารเลขที่..2869

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.11:29:11

เรื่อง.. ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด เนื่องจากแผ่นพื้นมีการลอก ร่อน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....14/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826    หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.อุทัยกานต์ สักกุกุณา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ