



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2870

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.13:52:51

เรื่อง.. ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..แจ้งห้องน้ำชำรุด ชั้น1 โซนUB (ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนโลยี) มีรายการดังนี้

1.ห้องน้ำหญิง

-สายชำระรั่ว 2 เส้น

-ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ

2.ห้องน้ำชาย

-สายชำระรั่ว2 เส้น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...23/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..2870

วันที่ขอใช้...22/09/2022.เวลา.13:52:51

เรื่อง.. ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..แจ้งห้องน้ำชำรุด ชั้น1 โซนUB (ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนโลยี) มีรายการดังนี้

1.ห้องน้ำหญิง

-สายชำระรั่ว 2 เส้น

-ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ

2.ห้องน้ำชาย

-สายชำระรั่ว2 เส้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...23/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....