



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2873

วันที่ขอใช้...26/09/2022.เวลา.10:23:01

เรื่อง.. ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด) ที่ห้อง 318 อาคารโรงแรมฯ ซึ่งเป็นชักโครกระบบเก่าต้องใช้โยกตัวแกนเหล็ก
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0946835919

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ.....

(นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..2873

วันที่ขอใช้...26/09/2022.เวลา.10:23:01

เรื่อง.. ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด) ที่ห้อง 318 อาคารโรงแรมฯ ซึ่งเป็นชักโครกระบบเก่าต้องใช้โยกตัวแกนเหล็ก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0946835919

(นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ