



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2875

วันที่ขอใช้...27/09/2022.เวลา.14:51:42

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่ว ภายในห้อง SB305

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....28/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..๘๘๔๐ หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายสากล โพธิ์เพชร.....

( นายสากล โพธิ์เพชร )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

( นายสถาพร ทศน์ทอง )

เอกสารเลขที่..2875

วันที่ขอใช้...27/09/2022.เวลา.14:51:42

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่ว ภายในห้อง SB305

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....28/09/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..๘๘๔๐ หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(นายสากล โพธิ์เพชร)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ