



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2877

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:23:01

เรื่อง.. ผาครอบไฟเสื่อมสภาพแฟลต3 ห้อง3c2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ผาครอบหลอดไฟเสื่อมสภาพ ทำให้แสงไฟเป็นสีส้ม

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0866082161

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิบูลย์ ป้องกันภัย.....

( นายวิบูลย์ ป้องกันภัย )

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

( นายเมธา อำไฟเมือง )

เอกสารเลขที่..2877

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:23:01

เรื่อง.. ผาครอบไฟเสื่อมสภาพแฟลต3 ห้อง3c2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ผาครอบหลอดไฟเสื่อมสภาพ ทำให้แสงไฟเป็นสีส้ม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0866082161

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ