



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2878

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:24:58

เรื่อง.. หน้าต่างบานเพี้ยม(กระจกหมุน)ติดขัดเสื่อมสภาพ

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หน้าต่างบานเพี้ยมหมุนไม่ไป เสื่อมสภาพ ติดขัด ไม่สามารถหมุนปิดได้ตามปกติแฟลต3 ห้อง3c2

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0866082161

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิบูลย์ ป้องกันภัย.....

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2878

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:24:58

เรื่อง.. หน้าต่างบานเพี้ยม(กระจกหมุน)ติดขัดเสื่อมสภาพ

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..หน้าต่างบานเพี้ยมหมุนไม่ไป เสื่อมสภาพ ติดขัด ไม่สามารถหมุนปิดได้ตามปกติแฟลต3 ห้อง3c2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0866082161

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ