



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2879

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:26:44

เรื่อง.. ผ้าห้องน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ แพลต3 ห้อง3c2  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ผ้าห้องน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก  
..0866082161

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิบูลย์ ป้องกันภัย.....  
( นายวิบูลย์ ป้องกันภัย )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา ...  
( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2879

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:26:44

เรื่อง.. ผ้าห้องน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ แพลต3 ห้อง3c2  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ผ้าห้องน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก  
..0866082161

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ