



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2880

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:26:45

เรื่อง.. แอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..จู่ๆ เครื่องดับไป และเปิดไม่ติดอีกเลยคะ

ขอให้ช่วยเข้ามาซ่อมในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2565 เนื่องจากห้องไม่มีการเรียนการสอนในวันนั้น หมายเลขห้อง SB204-SB205  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/10/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0634965641

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ชญัญญาค์ ทับจันทร์.....

( น.ส.ชญัญญาค์ ทับจันทร์ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..2880

วันที่ขอใช้...28/09/2022.เวลา.08:26:45

เรื่อง.. แอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..จู่ๆ เครื่องดับไป และเปิดไม่ติดอีกเลยคะ

ขอให้ช่วยเข้ามาซ่อมในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2565 เนื่องจากห้องไม่มีการเรียนการสอนในวันนั้น หมายเลขห้อง SB204-SB205  
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/10/2565..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0634965641

(น.ส.ชญัญญาค์ ทับจันทร์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ