



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2883

วันที่ขอใช้...29/09/2022.เวลา.11:37:43

เรื่อง.. ซ่อมแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโครงการ 3 ตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (แอร์ตัวเล็กห้องด้านใน)โครงการ 3 ตึกวิทยุ และรบกวนให้ช่วยล้างแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (แอร์ตัวใหญ่ห้องด้านนอก)

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0878902671

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์.....

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..2883

วันที่ขอใช้...29/09/2022.เวลา.11:37:43

เรื่อง.. ซ่อมแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโครงการ 3 ตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (แอร์ตัวเล็กห้องด้านใน)โครงการ 3 ตึกวิทยุ และรบกวนให้ช่วยล้างแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (แอร์ตัวใหญ่ห้องด้านนอก)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0878902671

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ