



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2891

วันที่ขอใช้...06/10/2022.เวลา.09:19:28

เรื่อง.. ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าคลัสเตอร์ 1 B ค่าไฟฟ้ามากเกินไป

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าคลัสเตอร์ 1 B ค่าไฟฟ้ามากเกินไป

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...07/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..2891

วันที่ขอใช้...06/10/2022.เวลา.09:19:28

เรื่อง.. ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าคลัสเตอร์ 1 B ค่าไฟฟ้ามากเกินไป

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าคลัสเตอร์ 1 B ค่าไฟฟ้ามากเกินไป

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...07/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ