



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2902

วันที่ขอใช้..18/10/2022.เวลา.10:16:18

เรื่อง.. งานซ่อมทั่วไป(หอพักนักศึกษา)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..73 22/9/2565 ซ่อมมุ้ง ห้องน้ำชั้น3 ชักโครกกดไม่ลง แม่บ้าน -

74 2/10/2565 นางยวน 3A8 ส้วมตัน อีหัด หมุนชู 081-4012642

75 21/9/2565 นางยวน 2B3 ผักบัวชำรุด รูปนันท สวัสดิ์รักษา 064-9123569

76 15/9/2565 ซ่อมมุ้ง 2106 ทาสี แม่บ้าน -

77 30/9/2565 นางยวน 1B1 ก๊อกฝักบัวชำรุด ขวกร แสงเงิน 062-0542698

78 5/10/2565 นางยวน 6B5 ลูกบิดเสีย บงกช ภิรมย์ชม 094-4831277

79 10/10/2565 ซ่อมมุ้ง 2305 ลูกบิดเสีย นาเดีย ดอเว็ง 062-0513436

80 4/10/2565 นางยวน 4A1 ประตูห้องน้ำชำรุด รุ่งนภา ภิระโคตร 082-2755822

81 14/10/2565 นางยวน 6B6 ประตูชำรุด มณิภา ขาดเหลี่ยม 093-6744133

ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...19/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2902

วันที่ขอใช้..18/10/2022.เวลา.10:16:18

เรื่อง.. งานซ่อมทั่วไป(หอพักนักศึกษา)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..73 22/9/2565 ซ่อมมุ้ง ห้องน้ำชั้น3 ชักโครกกดไม่ลง แม่บ้าน -

74 2/10/2565 นางยวน 3A8 ส้วมตัน อีหัด หมุนชู 081-4012642

75 21/9/2565 นางยวน 2B3 ผักบัวชำรุด รูปนันท สวัสดิ์รักษา 064-9123569

76 15/9/2565 ซ่อมมุ้ง 2106 ทาสี แม่บ้าน -

77 30/9/2565 นางยวน 1B1 ก๊อกฝักบัวชำรุด ขวกร แสงเงิน 062-0542698

78 5/10/2565 นางยวน 6B5 ลูกบิดเสีย บงกช ภิรมย์ชม 094-4831277

79 10/10/2565 ซ่อมมุ้ง 2305 ลูกบิดเสีย นาเดีย ดอเว็ง 062-0513436

80 4/10/2565 นางยวน 4A1 ประตูห้องน้ำชำรุด รุ่งนภา ภิระโคตร 082-2755822

81 14/10/2565 นางยวน 6B6 ประตูชำรุด มณิภา ขาดเหลี่ยม 093-6744133

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...19/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....  
.....