



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0292

วันที่ขอใช้...05/06/2019.เวลา.09:07:47

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูสำนักงานชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูสำนักงานของกองวิชาการฯ ชำรุด เนื่องจากบานประตูเปียกกับพื้นมีเสียงดัง และบานประตูค้าง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8900 หน่วยงาน : ...กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วารุณีย์ อำนวย.....

(น.ส.วารุณีย์ อำนวย)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0292

วันที่ขอใช้...05/06/2019.เวลา.09:07:47

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูสำนักงานชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูสำนักงานของกองวิชาการฯ ชำรุด เนื่องจากบานประตูเปียกกับพื้นมีเสียงดัง และบานประตูค้าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8900 หน่วยงาน : ...กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

(น.ส.วารุณีย์ อำนวย)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ