



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2925

วันที่ขอใช้..26/10/2022.เวลา.15:02:51

เรื่อง.. แจ้งซ่อมอาคารหอวิจัย ห้อง 1108

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..1.เปลี่ยนผ้าเพดานห้องน้ำ 2 แผ่น

2. เปลี่ยนสายฉีดชำระ 1 อัน

3. ลูกบิด 1 อัน

4. บานเกร็ด 2 บาน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...28/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2925

วันที่ขอใช้..26/10/2022.เวลา.15:02:51

เรื่อง.. แจ้งซ่อมอาคารหอวิจัย ห้อง 1108

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..1.เปลี่ยนผ้าเพดานห้องน้ำ 2 แผ่น

2. เปลี่ยนสายฉีดชำระ 1 อัน

3. ลูกบิด 1 อัน

4. บานเกร็ด 2 บาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...28/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

