



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2926

วันที่ขอใช้...26/10/2022.เวลา.15:04:24

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหอวิจัยห้อง 1103

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..1.ประตูห้องน้ำตก

2.อุดท่อน้ำทิ้งหลังห้อง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...28/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2926

วันที่ขอใช้...26/10/2022.เวลา.15:04:24

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหอวิจัยห้อง 1103

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..1. ประตูห้องน้ำตก

2.อุดท่อน้ำทิ้งหลังห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...28/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ